



Provincia di Pavia

## **VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PERIODICA PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' MEDIA**

Il giorno 21/12/2023 il sottoscritto Cristian Blora in servizio presso il Polizia Provinciale di Pavia ha effettuato le prove per la verifica di funzionalità periodica del sistema VELOCAR RED&SPEED EVO M approvato con decreto 5240 del 31/08/2017, matricola n. 624-625, impiegato per il rilevamento della velocità media dei veicoli in transito lungo il tratto della strada S.S. 617 Bronese dal km 11+663 al km 12+786 in dir. Broni ; lunghezza tratto: mt. 1110,3 nel territorio di Mezzanino per una lunghezza complessiva della tratta pari a mt 1110,3 ± 2,7.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13/06/2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

### **DICHIARA**

- di aver preso visione del certificato di taratura LAT 101 N766\_2023\_ACCR\_VX del 20/12/2023 relativo al sistema installato lungo il tratto di strada in epigrafe;
- di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver effettuato le eventuali operazioni preliminari descritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti;
- di aver svolto le operazioni di verifica della funzionalità:
  - dalle ore 8:53:45 alle ore 9:38:39 per la stazione di rilevamento in ingresso;
  - dalle ore 8:53:45 alle ore 9:38:39 per la stazione di rilevamento in uscita;
  - dalle ore 8:53:45 alle ore 9:38:39 per l'intero tratto;
- che, negli intervalli di tempo in cui è stato utilizzato il sistema, sono stati rilevati:
  - N° 100 veicoli presso la stazione di rilevamento in ingresso;
  - N° 100 veicoli presso la stazione di rilevamento in uscita;
  - N° 100 accoppiamenti di veicoli sul tratto.



Provincia di Pavia

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

### SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato:

- La stazione di rilevamento in ingresso del sistema sopraindicato ha acquisito correttamente n° 100 immagini pari al 100,00% dei veicoli oggetto di rilevamento;
- La stazione di rilevamento in uscita del sistema sopraindicato ha acquisito correttamente n° 100 immagini pari al 100,00% dei veicoli oggetto di rilevamento;
- Lungo il tratto sono stati correttamente eseguiti n° 100 accoppiamenti delle immagini dei veicoli in transito, pari al 100,00% del totale effettuato.

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti citato

### SI ATTESTA

che il dispositivo/sistema sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13/06/2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 21/12/2023.

Il verbalizzante Cristian Blora

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*